

# JOHN DEERE XtraFilm Stretchwrap: instructions and recommendation

**John Deere XtraFilm är en högklassig sträckfilm för balinplastning. De utmärkta emballerings-egenskaperna hos filmen garanterar en tät och lyckad ensilering. UV-skydd 12 månader.**

- Förvara filmrullen i dess ursprungliga förpackning i upprätt ställning, i torrt utrymme och skyddad från solljus.
- För att minska skador på rullen; öppna förpackningen rätt. Rulla ut produkten ovanpå locket när du öppnar lådan. Skador på rullens kanter kan orsaka problem vid inplastning.
- Placera filmen i försträckarenheten så att filmens utsida anläggs mot balen. Rullens och balens mittpunkter skall ligga i vågrät linje med varandra. Försträck filmen max 70 %, överlappa med 50 %. Plasta inte i regn.
- Balens torrsustanshalt skall vara 45–50 %, varvid 6 filmlager garanterar en hållbarhet på ett år. En högre torrsustans kräver mer lager. Ensilera inte för vått eller smutsigt foder!
- Utför inplastningen direkt efter pressning.
- Flytta balarna genast efter svepning till den slutliga förvaringsplatsen. Hantera inte balarna inom 2–72 timmar efter inplastningen på grund av fermentering.
- Förvara de färdiga balarna i upprätt ställning, högst tre balar på varandra. Förvara balarna på en skyddad plats på sandbotten för att undvika skador som orsakas av djur. Endast en oskadad film säkrar fodrets hållbarhet.